


RZUT DACHU



ZADANIE: Termomodernizacja sali gimnastycznej przy ul. Szkolnej w Lipnie					
ADRES: 87-600 Lipno, ul.Szkołna 2					
NAZWA RYSUNKU: Rzut dachu Stan istniejący.					STADIUM DOKUM.: PB
Opracował:	Specjalność	Nr upraw.	Podpis	Data	SKALA:
mgr inż. arch. Ewa Koszowiak	architektura	KL-220387		05.2019	1:100
					Rys. nr:
					6